

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

планируемых работ

к смете №5009.ТОиР.Зис.2019.0734

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. главного инженера БГРЭС
Иванов В.Н.
" " 2019г.

Ремонт тамбуров входа в ТО, КО на отп +9,00 в ГК

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Инвентарный номер	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Раздел 1. Ремонт тамбура в ТО

Полы

1	БГ00000079	Отсутствует отделка пола	Армирование подстилающих слоев и набетонки	1 т	0,008 (2,1*1)*3,68/100 0	ТЕР06-01-015-10
2			Сетка сварная 50х50 Ø4 Вр-1	м2	2,415 2,1*1*1,15	Прайс 2019 г.
3			Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,021 (2,1*1)/100	ТЕР11-01-011-01
4			Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,021 (2,1*1)/100	ТЕР11-01-011-02
5			Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	0,1071 Ф6,р1+Ф5,р1	ТК 02.2019 402-0005
6			Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см (пестичных площадок)	100 м2 покрытия	0,021 (2,1*1)/100	ТЕР11-01-047-02
7			Клей плиточный «Ceresit» CM11	кг	25,2 Ф3,р1	ТССЦ-101-4371
8			Керамогранит ESTIMA LOFT LF 01 60х60 см (неполированный)	м2	2,142 Ф3,р2	Прайс 2019 г.
9			Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	0,42 0,2*2,1	ТССЦ-101-4243

Двери

10	Многочисленные двери		Разборка противопожарных дверей: двупольных глухих	1 м2 проема	5,46 1,3*2,1*2	ТЕР09-04-013-02
----	-------------------------	--	--	-------------	-------------------	-----------------

23	БГ000000079	Отслаивание керамогранита в холле КО на отм. +9,00 отдельными местами	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: до 10 шт.		100 плиток	0,04 4 / 100	ТЕРр57-15-1
24			Керамогранит полированный Nitom Champs Elysees PY 60*60		м2	1,44 0,6*0,6*4	Прайс.

Составил инженер ОНЗИС: Захаров Р.О.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил И.о.начальника ОНЗИС: Захаров Р.О.
(должность, подпись, расшифровка)